

平成26年度 通学路安全対策実施状況一覧表

調査日

平成27年4月1日

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	実施状況
1	坂本の坂(全体)	民家・外灯が少なく、暗い。不審者等心配。	町道	定期的な路肩の除草 樹木の伐採	道路管理者(町)	H26一部実施済み(除草)
2	本郷地内 JAふじかわ南部支店～ふじや商店	見通しが悪く、中部横断道の大型工事車両通行が多い。	町道	幅員減少路面標示の設置(JA南部支店～長坂板金付近)	道路管理者(町)	H27. 3実施済
3	県道釜の口塩沢線 (成島区竹の花～成島グラウンド)	直線なのでスピードを出して走行する車両が多い。児童の通学路として危険な状況である。	県道	歩道の設置	道路管理者(県)	H26から施工(継続)
4	県道内船停車場線 (塩沢地内 オギノ～小倉建設付近まで)	車道と歩道の区分はあり、歩行者は溝蓋の上を歩いているが、狭く老朽化も著しい。歩行しにくい歩道である。	県道	歩道の設置	道路管理者(県)	H26から施工(継続)

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	実施状況
1	校庭東側の県道	北進する自動車にとっては緩い右カーブとなり、先には上り坂があるため、スピードを上げて走行する車両が多い。	県道	北進車に対する注意喚起看板「学校あり児童横断注意」2本設置(アルファセンター入口、グラウンド横)	道路管理者(県)	H26.8実施済
2	学校北側の町道と県道との交差点	学校北側の町道は交通量は少ないため、横断歩道を渡る歩行者が左右を確認せずに横断している。	県道	歩行者用止まれ表示設置(6か所)	交通防災課(町)	H26.8実施済
3	上の歩道に続く県道東側の階段	中段の踊り場の奥が沈下している。雨の日やその後には水たまりができ、滑べる危険がある。	県道	沈下部分の改修	道路管理者(県)	H26.8実施済
4	JR内船駅南側踏切の東側道路	変形四差路のような交差点であり、どちらが優先がわからない。郵便局側から降りてくると、横断歩道がない。	町道	優先道路を表示する。トマレ表示、ドットライン表示2箇所	道路管理者(町)	H27. 3実施済
5	ピュア峡南に隣接する道路	町道佐野線のピュア峡南付近は幅員が急激に狭くなる。緩やかな右カーブで、見通しが利かず、大型車も通行するため、歩行者にとっては大変危険な場所である。	町道	北進車両に幅員減少のゼブラゾーン表示	道路管理者(町)	H27. 3実施済
6	JR十島駅北側の公園出入口	北進する自動車等にとって、公園の出入口は建物の陰になっており見にくい。	町道	飛び出し防止柵の設置 カーブミラーの設置	交通防災課(町) 十島区	H26.8実施済

【富河小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道高瀬富士線 (文京区 坂下付近)	歩道がなく、車両が児童のすぐ脇を走 るような状態で危険	県道	・児童に対する注意喚起 ・歩道やグリーンベント等の設置	学校 道路管理者(県)	H26.8一部実施済(注 意喚起)
2	県道高瀬富士線 (天王区 矢島付近)	歩道が狭く、大型トラック・ダンプがす ぐ横を通るときは注意が必要	県道	・外側線を引き直す ・道路拡幅	県身延道路課	H26.8一部実施済(外 側線)

【万沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	実施状況
1	万沢4064 県道富士川身延線と町道 越渡御屋敷線交差点	バス停が近くにあるため横断者あり。 横断歩道がない	町道	児童生徒に対する注意喚起	学校	H26.8実施済

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	実施状況
1	船山温泉からJAふじかわ南部支店ま での通学路	街灯が少なく、ガードレールのないと ころもある。	町道	通学路変更 生徒に対する注意喚起	学校	H26.8実施済
2	緑が丘団地からパチンコユタカ付近 の通学路	道幅が狭く、自転車通学生徒には危 険。落石。	町道	定期点検、パトロール実施	道路管理者(町)	H26.8実施済
3	富河保育所から県営富沢団地までの 通学路	街灯が少なく、暗い。	町道	通学路変更	学校	H26.8実施済