

令和2年度 通学路安全対策実施状況一覧表

現地調査日

令和3年8月27日

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	町道本郷柳島線と県道釜ノ口塩沢線の交差点	路面にトマシの表示はあるが、標識がないため、止まらずに通行する車が多い	町道	標識設置及び路面標示の設置	警察署 道路管理者(町)	R2	公安委員会へ上申中 R2.10 路面標示実施済
2	町道本郷柳島線、船山川沿いから県道釜ノ口塩沢線の間	歩道がなく、朝はとくに車がスピードを出して走るので危険	町道	学童注意など路面標示	道路管理者(町)	R2	R2.10 実施済
3	町道猿田坂本線、携帯電話塔付近から坂本の稲荷神社参道前の間	人家がなく以前から猿や鹿が通学路に出没し児童も目撃している。子どもが噛まれるようなことがあると危険	町道	沿線樹木の伐採実施	道路管理者(町)	R2	R2.8 実施済

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	中村川上の線路下をくぐる通学路及び北側の、びゅあ峡南付近	幅員が狭く見通しも悪く、踏切を避け通行する車両がスピード出すので危険	町道	交通指導員の配置(継続実施)	道路管理者(町)	R2	交通指導員の配置 スクールガードリーダーの配置
2	県道富士川身延線(栄小学校から役場分庁舎の間)	中部横断道が開通していないため交通量が多い。また大型車両やスピード超過の車両も多い	町道	交通取り締まりの実施	警察署	R2	交通取り締まり実施

【富沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	万沢地区スクールバス平山停留所付近	スクールバス停留所付近がカーブになっており見通しが悪くて危険	県道	スクールバス停留所の位置変更	教育委員会	R2	R2.9 実施済
2	矢島地内中部横断道下のトンネル	日中は照明がついていないため、暗くて危険	町道	トンネル内照明にタイマーを設置	交通防災課	R2	R3.2 実施済
3	県営住宅付近、大堀川沿いのガードレール	川沿いにガードレールが設置されているが、一部ガードレールに隙間のある箇所があり危険	町道	転落防止柵の設置	道路管理者(町)	R2	R2.8 実施済

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	県道内船停車場線の歩道	歩道に雑草が伸びている。ひどい時は歩道を歩くことができず、危険	県道	草刈りの実施	学校	R2	土地所有者に依頼