

# 令和3年度 通学路安全対策実施状況一覧表

現地調査日	令和3年8月10日
-------	-----------

## 【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	町道本郷柳島線と県道釜ノ口塩沢線の交差点	路面にトマレの表示はあるが、標識がないため、止まらずに通行する車が多い。	町道	標識設置及び路面標示の設置	警察署 道路管理者(町)	R2	公安委員会へ上申中 R2.10 路面標示実施
2	本郷区 猿田橋付近	中部横断道の工事車両の通行が多い。誘導員は配置されているが幅が狭く危険。	町道	業者へ注意喚起	道路管理者(町)	R3	注意喚起実施
3	中部横断道付近の町道坂本矢崎線沿いの水路	水路内の水位が高く、誤って転落した場合、危険。	町道	転落防止柵の設置	道路管理者(町)	R3	R3.9転落防止柵設置
4	町道猿田坂本線(携帯電話塔から坂本稲荷神社参道付近までの間)	人家がなく以前から猿や鹿が通学路に出没し児童も目撃している。子どもが噛まれるようなことがあると危険。	町道	時期による沿線樹木の伐採実施	道路管理者(町)	R3	R3沿線の草刈り実施 (R2沿線樹木の伐採実施)

## 【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	中村川上の線路下をくぐる通学路及び北側の、びゅあ峡南付近	幅員が狭く見通しも悪く、踏切を避け通行する車両がスピード出すので危険。	町道	交通指導員の配置(継続実施)	交通防災課 教育委員会	R2	交通指導員の配置 スクールガードリーダーの配置
2	県道富士川身延線(学校通りの通学路)	交通量も多く、スピードを出す車両も多い。	県道	交通取り締まりの実施	警察署 学校 道路管理者(県)	R2	交通取り締まり実施 R3.9通学路一部変更 R3.10路面標示設置
3	サンテラス内船横の長田川	子どもがフェンスのない所から川を覗いているので危険。	町道	ガードレール又は転落防止柵の設置	道路管理者(町)	R3	R3.9ガードレール設置

## 【富沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	坂下地区の通学路	歩道がない道を通学。古いブロック塀が迫っているか箇所もあり危険。	町道	注意を促す看板の設置 ブロック塀安全確保支援事業の周知(継続)	建設課 交通防災課	R3	R3.10注意看板設置 支援事業周知の継続
2	矢島地区の通学路(県道高瀬富士線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、大雨や大地震の際に崩落が心配される。	県道	定期的な点検の実施	道路管理者(県)	R2	定期的な点検実施
3	矢島地区の通学路(町道天王御堂線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、落ちそうになっている状況もあった。	町道	落ちる心配のある枯れ枝などの撤去	道路管理者(町)	現地を確認せずとも状況把握している。	R3.9枯れ枝等撤去実施

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	中学校グラウンド周りの道路、諏訪神社下の横断歩道	冬の時期、下校時間人位暗く、生徒の姿が見えづらい。横断歩道も見えづらい。	町道	薄れている横断歩道の明瞭化 街灯の設置	警察署 交通防災課	R3	R4.1横断歩道明瞭化実施 R4.1街灯設置
2	南部中野線(商店街から岬原の間)	商店街は見通しが悪く、通行するスピードが出ており、横断者や脇道から出る車があるので危険。	町道	安全教育や注意喚起の実施	学校	R3	安全教育等の実施