

令和5年度 通学路安全対策実施状況一覧表

現地調査日	令和5年8月23日
-------	-----------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	県道釜の口塩沢線(成島 消防ポンプ小屋付近カーブ)	朝の登校班集合場所、出発直後のカーブ横断が危険。見通しが悪く、町営バスの通過の時間にも近く、横断時が心配。カーブミラーは設置してあるが、子どもには見にくい。「通学路注意」の看板があるが、運転時には見にくい。	県道	・既存の看板は新しくする。 ・登校時の集合場所、登校経路を検討する。 また、地域住民への注意喚起を行う。	道路管理者(県)学校	R5	R5.10標識設置
2	県道釜の口塩沢線(柳島温井のカーブ付近)	法面の排水口から水が出ている所はコケが生えていて滑りやすく何人も転んでいる。	県道	歩道に出てくる排水の流路についての対策を施す。	道路管理者(県)	R5	R5.8路面清掃及び溝欠きによる集水処理も完了
3	さかや食堂から南部路への町道	車がスピードを出して通る。道が狭いため、対向車がぶつかりそうになる場面があった。(カーブになっているところ付近)	町道	パトロールの実施や注意喚起を行う。	警察 交通防災課	R5	パトロールの実施
4	県営住宅入り口からの道路横断	オギノ側(道路左側)の所は、歩道を歩くが集合場所、解散場所は反対側(右側)なので横断する必要がある。横断歩道もないので、渡るタイミングは子どもたちの気分次第。交通量はそこまで多くはないが、たまに裏道としてスピードを出して通る車がいるので心配。	町道	児童に横断場所を指導する。	学校	R5	安全教育等の実施
5	町道猿田坂本線 (携帯電話アンテナ付近)	水路の柵、側溝の蓋が欠けており、落下の危険がある。	町道	水路の修理を行う。	道路管理者(町)	R5	R5.9落下防止対策実施
6	町道猿田坂本線 (坂本の坂付近)	通学路に歩道はなく、登下校する時間に車の通行があり、危険である。通学路と確認ができる看板がない。	町道	通学路であることを明示する看板を設置する。	学校教育課	R5	R5.10看板設置
7	中野からの通学路(国道下の側道) ※防犯及び交通安全事項として	中野の登校班の通学路が変更となり、通学路であることを知らせる看板等の設置をしてほしい。	町道	通学路であることを明示する看板を設置する。	学校教育課	R5	R5.10看板設置

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	県道富士川身延線(学校通りの通学路)	交通量も多く、スピードを出す車両も多い。	県道	交通取り締まりの実施する。	警察署	R2	交通取り締まり継続実施

【富沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	国道52号線(楮根)	ドライバーに注意喚起を促す「児童横断注意」の看板が劣化しており、分かりづらくなっている。より目立つような色合いで新しい物に付け替えるか塗り直しをお願いしたい。	国道	(上り) ・看板を新しくし、甲府方面側へ看板を移設する。また、「通学路あり 児童横断注意」(シート)及び「横断者注意」を路面標示を行う。 (下り) ・看板を新しくし、「通学路あり 児童横断注意」(シート)の路面標示を行う。	道路管理者(国)	R5	・R6.1新しい看板設置 ・R6.2路面標示
2	国道52号線(楮根)	スクールバスの乗降場所に行くのに国道を横断しなければならない児童がいる。周辺には、3カ所横断歩道が設置されているが、内2つは、塗装が薄くなっており歩行者にもドライバーにも分かりづらくなっている。また、3つの横断歩道が瀧商店から離れたところに設置してあるので、瀧商店の前に横断歩道を設置してほしい。	国道	横断歩道3カ所及びびダイヤモンドの明瞭化を行う。	警察署	R5	R6.1横断歩道及びびダイヤモンドの明瞭化
3	楮根区原戸の通学路	通学路への落石が心配される。過去に、大きいサイズだとしゃがんだ子供ぐらいの大きさの落石があったこともある	町道	落石防止のフェンスの設置する。	道路管理者(町)	R5	R6.3 防護フェンス設置
4	坂下地区の通学路	歩道がない道を通学。古いブロック塀が迫っているか箇所もあり危険。	町道	ブロック塀安全確保支援事業の周知(継続)	交通防災課	R4	R4.10注意看板増設 R3.10注意看板設置 支援事業周知の継続
5	矢島地区の通学路(県道高瀬富士線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、大雨や大地震の際に崩落が心配される。	県道	定期的な点検の実施	道路管理者(県)	R2	定期的な点検実施
6	矢島地区の通学路(県道高瀬富士線)	交通量が多いにもかかわらず歩道が狭い。スピードを出す車も多く、危険である。	県道	①道路の改良、歩道の新設 ②通学指導	①道路管理者(県) ②南部町	R2	①令和5年度以降 ②学校からの指導、交通指導員の配置等対策済
7	矢島地区の通学路(町道天王御堂線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、落ちそうになっている状況もあった。	町道	落ちる心配のある枯れ枝などの撤去	道路管理者(町)	現地を確認せずとも状況把握している。	定期的な点検実施
8	富沢小学校正門前	・正門前の点字ブロック(ゴムシート)が色あせ、剥げてきてしまっている。スクールバスや町営バス、乗用車などが通過するとずれてしまい、危険。 ・足下の「とまれ」の表示が色あせてしまっている。 ・ロータリーと道路の境目のコンクリートが一部剥がれていて危険。	町道	・剥がれていない点字ブロックも含め、補修と補強を行う。 ・コンクリートが剥がれている部分は補修を行う。	道路管理者(町)	R5	R5.9補修及び補強実施
9	万沢越渡御屋敷線	町道越渡御屋敷線が対面通行となってからは交通量が増えスピード出す車もある。スクールバスの停留所もあり、危険である。	町道	スピード減速を促す路面標示を行う。	道路管理者(町)	R5	R6.1路面標示設置

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	県道内船停車場線(警察署近く大田屋商店正面の横断歩道)	横断歩道を渡るとき、オギノ側は見通しが良いが、警察署側から来る車が見づらい。スピードを出しているとのおそろしい。	町道	草がドライバーから歩行者の視認性を悪くしているため、地主へ草刈りを依頼する。	学校教育課	R5	R5.8地主依頼。後日草の伐採を確認
2	緑ヶ丘	山からの木や枝が出ている。車もその枝を避けて走るので危険。風の強い日は枝や木が落ちて危険	町道	定期的に草木の伐採を行う。	道路管理者(町)	R5	R5.8草木の伐採
3	南部中学校前の町道(生徒玄関側)	生徒玄関側の町道に桜が植えてあるが、一部朽ちていて比較的大きい枝が落ちたことがある。	町道	枝木の伐採を行う。	道路管理者(町)	R5	R5.8枝木の伐採
4	南部中学校前の町道(野球バックネット側)	野球バックネット側の町道には竹林があり、大雨や雪の際に町道に垂れ下がっていたことがある。	町道	地主へ竹の伐採を依頼する。	学校教育課	R5	R5.8地主依頼。後日竹の伐採を確認