

平成27年度 通学路安全対策実施状況一覧表（合同点検実施箇所）

調査日	平成28年3月1日
-----	-----------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	県道内船停車場線 (塩沢地区オギノ付近の道路・交差点)	交差点付近が狭く、信号待ち児童の待機スペースがない。車両通行量が多く児童数の多いので危険である。	町道	①横断方法、待機方法を児童に対し指導 ②待機スペースの拡幅 ③歩車分離信号機の設置を検討	①学校 ②道路管理者(県) ③警察	H27	①H27指導済 ②H30実施計画 ③状況確認・方法検討
2	県道釜の口塩沢線 (温井のカーブ西側バス停付近)	見通しが悪く、スピードを出す車がある。	県道	車両に対する注意喚起看板設置	道路管理者(県)	H27	H28施工予定

【富河小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	県道高瀬富士線 (矢島地内観智院入口付近)	大雨の時に水路の水量が多い。防護柵がないため危険。	県道	水路の防護柵の設置	町建設課	H27	H27.11実施済
2	国道52号線 椿根(スクールバス・町営バス停付近)	バス降車後の道路横断する児童があり、スピードを上げて走行する車が多く注意が必要。道路管理者(国)は、以前から看板等を設置済み。	国道	①横断方法について児童に指導。 ②点滅信号の設置を検討	①学校 ②警察	H27	①H27指導済 ②状況確認・方法検討

【万沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	万沢小学校正門前	T字路になっているが、車の一時停止の表示や優先表示がないため、車の衝突や接触事故が起きる危険性がある。	町道	停止線の設置	道路管理者(町)	H27	H27.7実施済

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	町道南部中野線 (岬原～中野)	民家や街灯が少なく、樹木が覆って被ので暗く危険。	町道	①樹木の定期的な伐採 ②外灯の設置	①道路管理者(町) ②町交通防災課	H27	①H27実施済 ②状況確認
2	町道外田1号線 (柳島区中央化学付近)	民家や街灯が少なく暗いので、通学が危険。	町道	外灯の設置	町交通防災課	H27	・状況確認 ・一部企業所有の外灯点灯協力あり
3	町道南部区岬原地内	停止線がなく、自転車通学者や自動車が停止せず危険。	町道	停止線の設置	道路管理者(町)	H27	H27.8実施済

【栄小学校】 該当なし