

令和元年度 通学路安全対策実施状況一覧表（合同点検実施箇所）

現地調査日	令和1年7月16日
-------	-----------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	柳島(坂本)から本郷方面に抜ける町道(猿田坂本線)	大雨が降った場合、本郷方面に下った付近で道路の冠水が見られた	町道	・水路等の設置	道路管理者(町)	R1	既設水路の維持管理実施
2	成島・本郷方面から国道52号新船山川橋北詰交差点に向かう町道(本郷成島線)	特に朝、児童の登校、通学時に車の速度が速く危険を感じる	町道	・学童注意や減速の路面標示	道路管理者(町)	R1	R1.9実施

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	栄小学校付近の歩道(県道富士川身延線)	通行車両が多く登下校中の児童に車両が突っ込むなどの危険性あり	県道	・ポストコーンの設置	道路管理者(県)	R1	R1.12実施

【万沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	歩道橋	歩道橋の老朽化により、地震発生時倒壊の危険性あり	県道	・耐震化の確認	道路管理者(県)	R1	耐震化未実施 定期検査実施(5年毎)

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	共栄橋付近から緑ヶ丘団地間の町道(南部成島線)	落石の危険性あり	町道	・定期的なパトロールの実施	道路管理者(町)	R1	パトロール実施

【富河小学校】 該当なし