

## 令和4年度 通学路安全対策実施状況一覧表

現地調査日	令和4年8月4日
-------	----------

### 【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	町道本郷柳島線と県道釜ノ口塩沢線の交差点	路面にトマレの表示はあるが、標識がないため、止まらずに通行する車が多い。	町道	止まれ標識の設置	警察署	R2	R4.6標識設置
2	本郷区 猿田橋付近	中部横断道の工事車両の通行が多い。誘導員は配置されているが幅が狭く危険。	町道	業者へ注意喚起	道路管理者(町)	R3	注意喚起実施
3	町道猿田坂本線(睦合小学校体育館前のカーブ)	東側(旧プール側)の道に停止線が無いため、その道から県道のカーブに出る車が出てくることがあり、柳島信号方面から登校してくる児童が何回も危険を感じるがあった。カーブミラーにも車が映らない。	町道	停止線、または止まれの路面標示の設置	道路管理者(町)	R4	R4.12路面標示設置
4	町道本郷柳島線(木質バイオマス工場付近)	舗装のひび割れた箇所から水が湧き出しており、苔などで滑りやすくなっている。子供たちが滑り、転んだことがあった。	町道	舗装の修繕	道路管理者(町)	R4状況確認済	R5.3舗装修繕実施

### 【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	県道富士川身延線と身延線ガード下を通る道が交わる場所にある通学路の横断歩道	横断歩道の路面標示がほとんど消えかかっており、横断歩道と認識ができないので、塗りなおしてほしい。	町道	横断歩道の明瞭化	警察署	R4状況確認済	R4.9明瞭化実施
2	県道富士川身延線(学校通りの通学路)	交通量も多く、スピードを出す車両も多い。	県道	交通取り締まりの実施	警察署	R2	交通取り締まり継続実施

### 【富沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	坂下地区の通学路	歩道がない道を通学。古いブロック塀が迫っているか箇所もあり危険。	町道	注意を促す看板の設置の増設 ブロック塀安全確保支援事業の周知(継続)	建設課 交通防災課	R4	R4.10注意看板増設 R3.10注意看板設置 支援事業周知の継続
2	矢島地区の通学路(県道高瀬富士線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、大雨や大地震の際に崩落が心配される。	県道	定期的な点検の実施	道路管理者(県)	R2	定期的な点検実施
3	矢島地区の通学路(町道天王御堂線)	通学路山側の法面にモルタル吹付しており、ひび割れもみられる。上部には草木が生い茂り、落ちそうになっている状況もあった。	町道	落ちる心配のある枯れ枝などの撤去	道路管理者(町)	現地を確認せずとも状況把握している。	定期的な点検実施

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	町道南部中野線(南部みどり幼稚園を下った所)	少し北側のアメント工業(株)付近に横断歩道があるが、利用者の状況から、みどり幼稚園下の箇所に横断歩道に移してもらいたい。	町道	歩行者への注意看板設置 生徒への注意喚起	建設課 学校	R4	R4.10歩行者への注意看板設置 注意喚起実施
2	グラウンド周りの道路	スピードを出して運転する人が多く危険なため、グラウンド周りの道路にスクールゾーンの警告表示をしてもらいたい。	町道	生徒、保護者への注意喚起 地域住民への注意喚起	学校 教育委員会	R4	注意喚起実施
3	南部中学校の正門付近	北側からの見通しが悪く危険なため、正門の正面にミラーを設置してもらいたい。	町道	外側線の明瞭化 ミラーの設置 生徒、保護者への注意喚起	建設課 交通防災課 学校	R4	R4.12外側線の明瞭化実施 R4.8ミラーの設置 注意喚起実施
4	南部中学校の北門付近	見通し悪く危険なため、北門から下った三叉路にミラーと停止線を設置してもらいたい。	町道	外側線(太目)の設置 生徒、保護者への注意喚起	建設課 学校	R4	R4.12外側線の明瞭化実施 注意喚起実施