

平成28年度 通学路安全対策実施状況一覧表（合同点検実施箇所）

調査日	平成29年2月1日
-----	-----------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	セレモニーホール前～南部橋通学路 (南部地区昭和町)	交通量が多く、道路が狭いうえ歩道もないので危険である。	町道	車両に対する注意喚起看板設置	町交通防災課	H28	H28.7実施済
2	県道内船停車場線 (塩沢地区オギノ付近交差点)	道幅が狭い割に交通量が多い。特に、下校時にオギノへの出入りの車が多い。	県道	交差点横断時に児童が退避する場所を確保する。	道路管理者(県)	H28	H28.9実施済

【富河小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	県道高瀬富士線 (富河郵便局付近)	歩道がなく危険。	県道	見守り隊の強化。	学校	H28	H28.7実施済
2	県道高瀬富士線 (矢島公園付近)	現在中部横断道建設関係車両(大型)の交通量が多い。	県道	業者に対して注意喚起。	町建設課	H28	H28.7実施済

【万沢小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	旧万沢中学校グラウンド周辺通学路	グラウンド周辺の側溝に蓋がない部分が多い。	町道	側溝全体に蓋を設置	道路管理者(町)	H28	H28.12実施済

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	新船山橋北詰、バイパス下地下道 (岬原～本郷)	地下道と車道の境界に停止線がなく危険。	町道	①合流地点に停止線 ②注意喚起看板設置	①道路管理者(町) ②町交通防災課	H28	①H28.7実施済 ②H28.7実施済
2	慈生園入口～アメント工業通学路	倒木の危険がある。	県道	樹木の伐採	町建設課	H28	H28.7実施済
3	新船山橋北詰～みどり幼稚園入口	自転車通学者と車両が接触する危険がある。	町道	①合流地点に停止線 ②注意喚起看板設置	①道路管理者(町) ②町交通防災課	H28	①H28.7実施済 ②H28.7実施済

【栄小学校】 該当なし