

平成30年度 通学路安全対策実施状況一覧表（合同点検実施箇所）

調査日	平成30年11月1日
-----	------------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	睦合保育所入口	登校時、保育所から出て来る車が多く、見通しも悪いため危険	県道 町道	・カーブミラーを大きなものに交換 ・停止線の引き直し	交通防災課 建設課	H30	H30.7実施済

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	内船駅南側踏切の東側斜め十字路	見通しが悪く危険	町道	・一時停止の標識設置	警察	H30	H30年度公安委員会にて検討

【富河小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	矢島地区の通学路	道幅が狭く、山側の崖がコンクリートで固めてあるが、ひび割れがあり大雨時の崩落や落石の危険がある	県道	・壁の改修、整備	県	H30	H30.7倒木、落木等の整備を実施

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	国道52号船山橋北交差点の下の通路。	急なカーブがあり、自転車・歩行者は通行車線を変えるため危険	町道	・通学路について再確認、注意喚起	学校	H30	H30.7実施済
2	JAふじかわ栄支店南側の県道・町道のT字路	自動車・歩行者ともに認識しづらいので危険	県道 町道	・停止線を引く	建設課	H30	H30.7実施済
3	矢島～町屋交差点県道	道幅が狭く、交通量も多いため危険	県道	・道路拡幅	県	H30	H30年度中に拡幅工事着工予定
4	矢島魚辰前バス停	歩道がなく、大型車の往来が多く危険	県道	・工事関係業者への注意喚起	建設課	H30	H30.7実施済

【万沢小学校】 該当なし