

令和6年度 通学路安全対策実施状況一覧表

現地調査日	令和6年7月16日
-------	-----------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	釜の口塩沢線 (睦合小体育館入り口のカーブ)	児童の送迎等で、下校時や雨天時に車の出入りが多いが、急カーブな上、見通しが悪いため、危険である。雨や行事等の際には、職員が体育館のロータリー出入りに立ち、安全確認、交通整理を行っている。	県道	・歩道にカーブミラーを設置する。	道路管理者(県)	R6	R6.8カーブミラーを設置
2	釜の口塩沢線 (成島竹の花バス停付近)	田んぼがあるが、柵などがなく、落ちてしまう危険がある。	県道	・竹の花バス停付近に転落防止柵を設置する。	道路管理者(県)	R6	R6.11転落防止柵を設置
3	南沢の通学路	山側の法面から、大きな石が多々落ちてきている。法面の工事(吹きつけ、落石防止の金網等の設置)は行っていたいが、雨の日などの後には、落石がある。また、上方の木の枝が折れて落ちていることもある。児童への注意喚起を行っている。また、見守り隊の方もついでに下さっている。	町道	・支障となる定期的な木の伐採や枝の剪定を行う。 ・登校時は左側通行とし、法面からの落石等の危険を回避する。また、登下時に左側を歩く旨を保護者や住民に周知する。	道路管理者(県)学校	R6	・学校から保護者へ登下校に関する通知文書送付
4	南沢の通学路	登下校の道でかなりのスピードで走る車が多い。また、歩道が狭いため危険。	町道	・路面標示(通学路)を行う。	道路管理者(町)	R6	・R6.11路面標示(通学路)を実施
5	旧パチンコ店付近の通学路	田んぼがあるが、柵などがなく、歩道も狭いため、落ちてしまう危険がある。	町道	・車道外側線を引き直す。 ・路面標示(通学路)を行う。	道路管理者(町)	R6	・R6.11車道外側線を引き直し及び路面標示(通学路)を実施
6	町道「本郷成島線」猿田橋付近	登下校の道でかなりのスピードで走る車が多い。(特に朝)見守り隊の方も立っているが、危険を感じるときがあるとのこと。児童への注意喚起、安全指導を行っている。また、見守り隊の方もついでに下さっている。	町道	・警察による付近のパトロール ・住民への注意喚起を行う。	警察	R6	・随時パトロールを実施中

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	合同点検年度	実施状況
1	県道富士川身延線(学校通りの通学路)	交通量も多く、スピードを出す車両も多い。	県道	・交通取り締まりの実施	警察署	R2	交通取り締まり継続実施
2	内船地内の通学路	建物の老朽化により倒壊の恐れがある。	町道	・建物の補強又は解体	建物所有者	R6	建物所有者に修繕等の対応を依頼済