

平成29年度 通学路安全対策実施状況一覧表（合同点検実施箇所）

調査日	平成29年10月1日
-----	------------

【睦合小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	昭和町下組 中央運輸倉庫前道路 (南部地区昭和町)	道路脇に水路があるが、柵等が無く 転落の危険がある。	町道	・転落防止の柵を設置。	町建設課	H29	H29.7実施済

【栄小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
1	Aコープ前交差点 (内船地区上組)	Aコープ側から出て来る車が、どの信号で発進してくるのかわからず危険。	県道	・児童への注意喚起の強化	学校	H29	H29.7実施済
2	サト美容院、中村川間の横断歩道 (南部の湯入口)	県道より右左折してくる車との接触事故の恐れがある。	県道	・保護ポールの設置	道路管理者(県)	H29	H29.7実施済

【南部中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	事業主体	点検年度	実施状況
15	諏訪神社下三叉路	飛び出し危険箇所	町道	・カーブミラーを大きなものに交換 ・不必要な表示看板を撤去	交通防災課 建設課	H29	H29.7実施済
16	諏訪神社下商店街との交差点	飛び出し危険箇所	町道	・「止まれ」を新たに引き直し ・巻き込み防止ポールを立て替え	警察 建設課	H29	H29.7実施済

【富河小学校】・【万沢小学校】 該当なし